

Prot. n° 3058

Venezia-Marghera li, - 7 MAR. 2013

ORDINANZA n° 047/2013

Il sottoscritto ing. Eutimio MUCILLI, Amministratore Delegato della Società Concessioni Autostradali Venete - C.A.V. S.p.A.;

PREMESSO

- che si devono eseguire lavori di manutenzione lungo le carreggiate est ed ovest del Raccordo Autostradale con l'aeroporto Marco Polo di Tessera;
- che per eseguire tali lavori si rende necessaria la limitazione al traffico sulle competenze autostradali sopra citate che possono comportare:
 - ✓ la chiusura di corsie per tratti di lunghezza non superiore a 2,0 km;
 - ✓ la parzializzazione dei rami di svincolo;
- che tali interventi saranno eseguiti in orario continuato h 24:00 nel periodo compreso dal giorno 11 al 30 marzo 2013;

VISTO

- gli artt. n° 5 e n° 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. n° 285 in data 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 6-31-32-33-34-36-37-38-41-43-407-408 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

- che in orario continuato h 24:00 nel periodo compreso dal giorno 11 al 30 marzo 2013, sia effettuata la seguente limitazione al traffico:
 - ✓ la chiusura alternata della corsia di marcia lenta o della corsia di sorpasso lungo le carreggiate est ed ovest dal km 6+520 al km 0+000 del Raccordo Autostradale con l'aeroporto Marco Polo di Tessera, per tratti di lunghezza non superiore a 2,0 km;
 - ✓ la parzializzazione alternata del ramo di svincolo di immissione in carreggiata ovest dell'A57 Tangenziale di Mestre dalla carreggiata ovest del Raccordo Autostradale con l'aeroporto Marco Polo di Tessera;
- che la posa della segnaletica sia realizzata dall'Impresa FIP INDUSTRIALE S.p.A. - 35030 Selvazzano Dentro (PD) - Via Scapacchiò, 41, in conformità a quanto prescritto dal Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo (Decreto 10 luglio 2002);
- che sia garantito dall'Impresa suddetta il mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica, il servizio "code" e la guardiania del cantiere.

Le limitazioni, i divieti e gli obblighi di cui alla presente ordinanza, saranno resi noti mediante l'apposizione dei prescritti segnali e di quelli aggiuntivi.

L'Amministratore Delegato
(ing. Eutimio MUCILLI)



TG/E.Ba/DZ/dz
ORD 047/2013 FIP