

Prot. n° 8038

Venezia-Marghera li, 15 LUG. 2011

ORDINANZA n° 682

Il sottoscritto ing. Eutimio MUCILLI, Amministratore Delegato della Società Concessioni Autostradali Venete - C.A.V. S.p.A.;

PREMESSO

- che si devono eseguire lavori di manutenzione sul Raccordo Autostradale con l'Aeroporto "Marco Polo" di Tessera (VE) dal km 6+520 al km 0+000 e nell'A57 Tangenziale di Mestre dal km 9+200 al km 16+161;
- che tali interventi saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 21:00 del 18 luglio 2011 alle ore 06:00 del 23 luglio 2011 e comporteranno la parzializzazione degli svincoli e dell'incrocio con la SS 14; nonché la parzializzazione della rotonda Miranese e dei relativi svincoli;

VISTO


- gli artt. n° 5 e n° 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. n° 285 in data 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 6-31-32-33-34-36-37-38-41-43-407-408 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

- che in orario notturno dalle ore 21:00 del 18 luglio 2011 alle ore 06:00 del 21 luglio 2011 sia effettuata la parzializzazione della sede viabile degli svincoli e dell'incrocio con la SS 14 lungo il Raccordo Autostradale con l'Aeroporto "Marco Polo"; in orario notturno dalle ore 21:00 del 21 luglio alle ore 06:00 del 23 luglio 2011, sia effettuata la parzializzazione della sede viabile della rotonda Miranese e dei relativi rami di svincolo, lungo l'A57 Tangenziale di Mestre;
- che la posa della segnaletica sia realizzata dall'Impresa SORVSTRADE S.r.l. Vico N. Sauro - 86039 Termoli (CB) per conto dell'Impresa appaltatrice SACAIM - S. Marco 3831 - 30124 Venezia; in conformità a quanto prescritto dal Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo (Decreto 10 luglio 2002);
- che il traffico sia regolamentato da movieri;
- che sia garantito dall'Impresa suddetta il mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica, il servizio "code" e la guardiania del cantiere.

Le limitazioni, i divieti e gli obblighi di cui alla presente ordinanza, saranno resi noti mediante l'apposizione dei prescritti segnali e di quelli aggiuntivi.

L'Amministratore Delegato
(ing. Eutimio MUCILLI)



TG/EBa/DZ/dz

ORD 682 SACAIM - SORVSTRADE