

Prot. n° 11311

Venezia-Marghera li, 28 OTT. 2011

ORDINANZA n° 798

Il sottoscritto ing. Eutimio MUCILLI, Amministratore Delegato della Società Concessioni Autostradali Venete - C.A.V. S.p.A.;

PREMESSO

- che si devono eseguire lavori di manutenzione lungo l'autostrada A4 dal km 363+724 al km 406+976, l'A57 Tangenziale di Mestre dal km 0+000 al km 9+200 ed il Raccordo Autostradale con l'Aeroporto "Marco Polo" di Tessera (VE) dal km 0+000 al km 6+520;
- che tali interventi inizieranno il 31 ottobre e termineranno il 05 novembre 2011 e saranno eseguiti tra le ore 07:00 e le ore 18:00;

VISTO

- gli artt. n° 5 e n° 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. n° 285 in data 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 6-31-32-33-34-36-37-38-41-43-407-408 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

- che dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del periodo compreso tra il 31 ottobre ed il 05 novembre 2011, lungo l'autostrada A4 dal km 363+724 al km 406+976, l'A57 Tangenziale di Mestre dal km 0+000 al km 9+200 ed il Raccordo Autostradale con l'Aeroporto "Marco Polo" di Tessera (VE) dal km 6+520 al km 0+000, siano effettuate le seguenti limitazioni al traffico:

- ✓ chiusura della corsia di emergenza di entrambe le carreggiate Est ed Ovest;
- ✓ parzializzazione della sede viabile delle rotatorie e dei rami di svincolo relativi;
- che la posa della segnaletica sia realizzata dall'Impresa esecutrice dei lavori TERRANOVA GIUSEPPE - 98070 Acquedolci (ME) - Via Dante, 34), in conformità a quanto prescritto dal Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo (Decreto 10 luglio 2002);
- che sia garantito dall'Impresa suddetta il mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica, il servizio "code" e la guardiania del cantiere.

Le limitazioni, i divieti e gli obblighi di cui alla presente ordinanza, saranno resi noti mediante l'apposizione dei prescritti segnali e di quelli aggiuntivi.

L'Amministratore Delegato
(ing. Eutimio MUCILLI)

TG/EBa/DZ/dz

ORD 798 TERRANOVA