

Prot. n° 3867

Venezia-Marghera li, 31 AGO. 2012

**ORDINANZA n° 1072**

Il sottoscritto ing. Eutimio MUCILLI, Amministratore Delegato della Società Concessioni Autostradali Venete - C.A.V. S.p.A.;

**PREMESSO**

- che si devono eseguire lavori di manutenzione tra il km 0+000 ed il km 6+520 del raccordo per l'aeroporto M. Polo;
- che per eseguire tali lavori si rendono necessarie limitazioni al traffico sulle competenze sopra citate che possono comportare:
  - ✓ la parzializzazione dei rami di svincolo e la chiusura della corsia di emergenza per tratti di lunghezza non superiore a 500 m, con segnaletica di cantiere mobile;
- che detti lavori saranno eseguiti dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal giorno 03 al 21 settembre 2012;

**VISTO**


- gli artt. n° 5 e n° 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. n° 285 in data 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 6-31-32-33-34-36-37-38-41-43-407-408 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**ORDINA**

- che dal 03 al 21 settembre 2012, nell'orario compreso tra le ore 08:00 e le ore 18:00, siano effettuate le seguenti limitazioni al traffico con segnaletica di cantiere mobile:
  - ❖ parzializzazione dei rami di svincolo e chiusura della corsia di emergenza delle carreggiate est ed ovest dal km 0+000 al km 6+520 del raccordo autostradale con l'aeroporto Marco Polo di Tessera, per tratti di lunghezza non superiore a m 500;
- che la posa della segnaletica sia realizzata dall'Impresa esecutrice dei lavori A.T.I. CITELUM – 20131 MILANO - Via Monteverdi 11, in conformità a quanto prescritto dal Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo (Decreto 10 luglio 2002), e che sarà integrata da quella posta sui pannelli a messaggio variabile;
- che sia garantito dall'Impresa suddetta il mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica, il servizio "code" e la guardiania del cantiere.

Le limitazioni, i divieti e gli obblighi di cui alla presente ordinanza, saranno resi noti mediante l'apposizione dei prescritti segnali e di quelli aggiuntivi.

L'Amministratore Delegato  
(ing. Eutimio MUCILLI)



TG/EBa/DZ/dz

ORDINANZA N° 1072