

Prot. n° **A206**

Venezia-Marghera li, **29 MAR. 2013**

ORDINANZA n° 070/2013

Il sottoscritto ing. Eutimio MUCILLI, Amministratore Delegato della Società Concessioni Autostradali Venete - C.A.V. S.p.A.;

PREMESSO

- che si devono eseguire lavori di manutenzione lungo le carreggiate est ed ovest del Raccordo Autostradale con l'aeroporto Marco Polo di Tessera;
- che per eseguire tali lavori si rendono necessarie limitazione al traffico sulle competenze autostradali sopra citate che possono comportare:
 - ✓ la chiusura di corsie per tratti di lunghezza non superiore a 2,0 km;
 - ✓ la chiusura della corsia di emergenza per tratti di lunghezza non superiore a 500 m;
 - ✓ la parzializzazione dei rami di svincolo;
- che tali interventi saranno eseguiti in orario continuato h 24:00 nel periodo compreso dal giorno 02 al 30 aprile 2013;

VISTO

- gli artt. n° 5 e n° 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. n° 285 in data 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 6-31-32-33-34-36-37-38-41-43-407-408 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;


ORDINA

- che in orario continuato h 24:00 nel periodo compreso dal giorno 02 al 30 aprile 2013, lungo le carreggiate est ed ovest del Raccordo Autostradale con l'aeroporto Marco Polo di Tessera, siano effettuate le seguenti limitazioni al traffico:
 - ✓ la chiusura alternata della corsia di marcia lenta o della corsia di sorpasso, per tratti di lunghezza non superiore a 2,0 km;
 - ✓ la chiusura della corsia di emergenza, per tratti di lunghezza non superiore a 500 m;
 - ✓ la parzializzazione alternata del ramo di svincolo di immissione in carreggiata ovest dell'A57 Tangenziale di Mestre dalla carreggiata ovest del Raccordo Autostradale con l'aeroporto Marco Polo di Tessera;
- che la posa della segnaletica sia realizzata dall'Impresa FIP INDUSTRIALE S.p.A. - 35030 Selvazzano Dentro (PD) - Via Scapacchiò, 41, in conformità a quanto prescritto dal Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo (Decreto 10 luglio 2002);

- che sia garantito dall'Impresa suddetta il mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica, il servizio "code" e la guardiania del cantiere.

Le limitazioni, i divieti e gli obblighi di cui alla presente ordinanza, saranno resi noti mediante l'apposizione dei prescritti segnali e di quelli aggiuntivi.

L'Amministratore Delegato
(ing. Eutimio MUCILLI)



TG/EBa/DZ/dz
ORD 070/2013 FIP