



ORDINANZA n° 230/2015

Il sottoscritto ing. Sabato FUSCO, Direttore Tecnico della Società Concessioni Autostradali Venete - C.A.V. S.p.A., giusta procura rep. 28630 racc. del 19.12.2013 - dott. Alberto Gasparotti Notaio in Mestre;

PREMESSO

- che ANAS S.p.A. deve eseguire la sostituzione delle barriere New Jersey con la barriera stradale in acciaio in classe H3 sul ramo di immissione nella nuova rotatoria della SS 14, dalla carreggiata est del Raccordo Autostradale con l'aeroporto Marco Polo di Tessera;
- che per eseguire tali interventi, si rendono necessarie limitazioni al traffico sulle competenze sopra citate, che possono comportare:
 - ✓ la chiusura della corsia di sorpasso, per tratti di lunghezza non superiore a 2.0 km;
 - ✓ la chiusura della corsia preferenziale di immissione nella nuova rotatoria della SS 14 dal Raccordo Autostradale con l'aeroporto Marco Polo di Tessera;
 - ✓ la parzializzazione del ramo di svincolo di immissione in carreggiata ovest del Raccordo Marco Polo dalla rotatoria SS14, con traffico regolamentato da movieri;
- che tali interventi saranno eseguiti dalle ore 07:00 alle ore 19:00 nel periodo compreso dal 09 al 14 settembre 2015;

VISTO


- gli artt. n° 5 e n° 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. n° 285 in data 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 6-31-32-33-34-36-37-38-41-43-407-408 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

- dalle ore 07:00 alle ore 19:00 nel periodo compreso dal 09 al 14 settembre 2015, siano effettuate le seguenti limitazioni al traffico:
 - ✓ la chiusura della corsia di sorpasso dal km 0+300 al km 0+000 della carreggiata est del Raccordo Autostradale con l'aeroporto Marco Polo di Tessera;
 - ✓ la chiusura del ramo di svincolo di immissione in rotatoria della SS 14 dalla carreggiata est del Raccordo Autostradale con l'aeroporto Marco Polo di Tessera, il flusso veicolare con direzione Trieste-Jesolo, sarà deviato con segnaletica adeguata verso la rotatoria dell'aeroporto di Tessera;

- ✓ la parzializzazione del ramo di svincolo di immissione in carreggiata ovest del Raccordo Marco Polo dalla rotatoria SS14, con traffico regolamentato da movieri;
 - che la posa della segnaletica sia realizzata dall'Impresa VIBERTO COSTRUZIONI S.r.l. Via B.Bacilieri, 6 – 37139 Verona (VR), in conformità a quanto prescritto dal Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo (Decreto 10 luglio 2002);
 - che sia garantito dall'Impresa suddetta il mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica, il servizio "code" e la guardiania del cantiere.
- Le limitazioni, i divieti e gli obblighi di cui alla presente ordinanza, saranno resi noti mediante l'apposizione dei prescritti segnali e di quelli aggiuntivi.

Il Direttore Tecnico
(ing. ~~Sabato~~ FUSCO)



111000202
ORDINE ING. VIBERTO COSTRUZIONI